

Аппарат высокого давления среднего класса без нагрева воды

Машина оснащена прочным и эффективным мотором с частотой вращения 1450 об/мин, что обеспечивает долговечность и высокую надежность и низкий уровень шума.









- Помпа с частотой вращения 1450 об/мин.
- 3 керамических поршня.
- Четырехлитровый бак для мощного средства (опция для Poseidon 4-28) .
- Эргономичный дизайн.

Модель POSEIDON 4 представляет собой прочное и долговечное дополнение к ряду моделей аппаратов высокого давления без нагрева воды среднего класса. Идеален для небольших или среднего размера площадей сельскохозяйственного сегмента или для малого бизнеса.



Picture shown may not represent model quoted









• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	POSEIDON 4-28 230/1/	POSEIDON 4-28 XT 230/1/	POSEIDON 4-30 230/1/
 Адаптеры					
КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЙ ERGO	101119496	1	•	•	•
СОЕДИНИТЕЛЬ GARDENA	32541	1	•	•	•
 Шланг, Высокое давление					
ШЛАНГ ВД 10М DN6	301002275	1	•		•
 Распылители					
ПИСТОЛЕТ ERGO 2000	106403122	1	•	•	•
ПИСТОЛЕТ ERGO 2000 С РЕГУЛЯТОРОМ	106403123	0			
 Сопла FlexoPower					
КОПЬЕ FLEXOPOWER PLUS 92CM БЕЗ СОПЛА	106402281	1	•	•	•
 Сопла TurboHammer					
КОПЬЕ TURBOHAMMER PLUS 1115 ПРЯМОЕ 0350	106403001	1			
 Катушки для шлангов					
КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА НАБОР POSEIDON 4	301002701	1		•	
 Абразивная обработка					
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕСКОСТР.С ШЛАНГОМ	301112493	1			
 Сопла Tornado с индикатором					
СОПЛО TORNADO 0450	101119740	1			
СОПЛО TORNADO 0350	101119736	1			•
СОПЛО TORNADO 0475	301150005	1			
СОПЛО TORNADO 0400	101119738	1	•	•	

Аппарат высокого давления среднего класса без нагрева воды

Included accessories	Ref. no.	Min. required	POSEIDON 4-28 230/1/	POSEIDON 4-28 XT 230/1/	POSEIDON 4-30 230/1/
СОПЛО TORNADO 0600	101119744	1			
СОПЛО TORNADO 0370	101119737	1			

● Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	POSEIDON 4-30 XT 230/1/	POSEIDON 4-36 400/3/	POSEIDON 4-36 XT 400/3/
 Адаптеры					
КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЙ ERGO	101119496	1	•	•	•
СОЕДИНИТЕЛЬ GARDENA	32541	1	•	•	•
 Шланг, Высокое давление					
ШЛАНГ ВД 10М DN6	301002275	1		•	
 Распылители					
ПИСТОЛЕТ ERGO 2000	106403122	1	•	•	
ПИСТОЛЕТ ERGO 2000 С РЕГУЛЯТОРОМ	106403123	0			•
 Сопла FlexoPower					
КОПЬЕ FLEXOPOWER PLUS 92CM БЕЗ СОПЛА	106402281	1	•	•	•
 Сопла TurboHammer					
КОПЬЕ TURBOHAMMER PLUS 1115 ПРЯМОЕ 0350	106403001	1	•		
 Катушки для шлангов					
КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА НАБОР POSEIDON 4	301002701	1	•		•
 Абразивная обработка					
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕСКОСТР.С ШЛАНГОМ	301112493	1			
 Сопла Tornado с индикатором					
СОПЛО TORNADO 0450	101119740	1		•	•
СОПЛО TORNADO 0350	101119736	1	•		
СОПЛО TORNADO 0475	301150005	1			
СОПЛО TORNADO 0400	101119738	1			
СОПЛО TORNADO 0600	101119744	1			
СОПЛО TORNADO 0370	101119737	1			

Model	POSEIDON 4-28 230/1/	POSEIDON 4-28 XT 230/1/	POSEIDON 4-30 230/1/
Ref. no.	301002900	301002902	301002904

PRODUCT FEATURES

Бак для химраствора			•
Автомат. режим ожидания	•	•	•
Однофазный	•	•	•
Трёхфазный			
Катушка для шланга		•	

Аппарат высокого давления среднего класса без нагрева воды

Model	POSEIDON 4-28 230/1/	POSEIDON 4-28 XT 230/1/	POSEIDON 4-30 230/1/
Ref. no.	301002900	301002902	301002904

PRODUCT FEATURES

Компактный дизайн	•	•	•
Керамические плунжера	•	•	•
Копье 4 в 1		•	

Model	POSEIDON 4-30 XT 230/1/	POSEIDON 4-36 400/3/	POSEIDON 4-36 XT 400/3/
Ref. no.	301002910	301002914	301002918

PRODUCT FEATURES


Бак для химраствора	•	•	•
Автомат. режим ожидания	•	•	•
Однофазный	•		
Трёхфазный		•	•
Катушка для шланга	•		•
Компактный дизайн	•	•	•
Керамические плунжера	•	•	•
Копье 4 в 1	•		•

Technical specifications	POSEIDON 4-28 230/1/	POSEIDON 4-28 XT 230/1/	POSEIDON 4-30 230/1/
Energy Label			
Давление помпы (бар/ МПа)	140/14	140/14	160/16
Моющая сила (кгс)	2.8	2.8	3
Помпа (об/мин)	1450	1450	1450
Потребляемая мощность (кВт)	3.2	3.2	3.3
Напр-е/фаза/частота/сила тока (В/~/Гц/А)	230/1/50/13	230/1/50/13	230/1/50/15
Поток воды q макс./q мэк (л/ч)	660/600	660/600	620/560
Эл. кабель (м)	5	5	5
Бак для раствора (л)	-	-	4
Размер сопла	0400	0400	0350
Макс. температура на вх (С°)	60	60	60
Габариты д х ш х в (мм)	450x380x1030	450x380x1030	450x380x1030
Высота всас. сухая (м)	1	1	0.5
Вес (кг)	37	40	37






Аппарат высокого давления среднего класса без нагрева воды

Technical specifications	POSEIDON 4-30 XT 230/1/	POSEIDON 4-36 400/3/	POSEIDON 4-36 XT 400/3/
Energy Label			
Давление помпы (бар/ МПа)	160/16	160/16	160/16
Моющая сила (кгс)	3	3.6	3.6
Помпа (об/мин)	1450	1450	1450
Потребляемая мощность (кВт)	3.3	4.2	4.2
Напр-е/фаза/частота/сила тока (В/~/Гц/А)	230/1/50/14	400/3/50/7.6	400/3/50/7.6
Поток воды q макс./q мэк (л/ч)	620/560	760/700	760/700
Эл. кабель (м)	5	5	5
Бак для раствора (л)	4	4	4
Размер сопла	0350	0450	0450
Макс. температура на вх (С°)	60	60	60
Габариты д х ш х в (мм)	450x380x1030	450x380x1030	450x380x1030
Высота всас. сухая (м)	0.5	0.5	0.5
Вес (кг)	40	37	40





● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 4-28 230/1/	POSEIDON 4-28 XT 230/1/	POSEIDON 4-30 230/1/
	Адаптеры					
	КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЙ ERGO	101119496	1	●	●	●
	СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА ВД М21	64540	1	○	○	○
	ПЕРЕХОДНИК НА ШЛАНГ	6401067	1	○	○	○
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	66159	1	○	○	○
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ERGO 3000	106402075	1	○	○	○
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НИППЕЛЬ 01К	1604669	1	○	○	○
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	66160	1	○	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ GEKA 3/4	1718	1	○	○	○
	НИППЕЛЬ ДЛЯ БЫСТРОРАЗЪЕМНОГО СОЕДИНЕНИЯ	1600659	1	○	○	○
	ПЕРЕХОДНИК KEW	66161	1	○	○	○
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НИППЕЛЬ	1600493	1	○	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ GEKA - 1IN	3250	1	○	○	○
	СОЕДИНИТЕЛЬ GARDENA 3/4	1608629	1	○	○	○
	БЫСТРОЕ СОЕДИНЕНИЕ	1602945	1	○	○	○
	ПЕРЕХОДНИК KEW	66162	1	○	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ GEKA 3/4	1311	1	○	○	○
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НИППЕЛЬ 03К	1603101	1	○	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА 3/4	61369	1	○	○	○
	СОЕДИНИТЕЛЬ GARDENA	32541	1	●	●	●

Аппарат высокого давления среднего класса без нагрева воды

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 4-28 230/1/	POSEIDON 4-28 XT 230/1/	POSEIDON 4-30 230/1/
	НИППЕЛЬ ДЛЯ НАСАДКИ RF	1609325	0	○	○	○
	Химия					
	ACIDO 10 Л	81204	1	○	○	○
	COMBI ACTIVE 10Л	81172	1	○	○	○
	RIM TOP 10 Л	80935	1	○	○	○
	AUTOACTIVE 10Л	81136	1	○	○	○
	UNIVERSAL 10Л	80930	1	○	○	○
	ACTIVE WAX 10 Л	81177	1	○	○	○
	SUPER PLUS 10 Л	81170	1	○	○	○
	SAPHIRE 10Л	81180	1	○	○	○
	DES 3000 10Л	80933	1	○	○	○
	ALLOSIL 10 Л	81237	1	○	○	○
	J 25 MULTI 10 Л	80923	1	○	○	○
	ALTO INTENSIVE 10 L	81137	1	○	○	○
		Щетки , Вращающиеся				
ЩЕТКА С НАТ. ЩЕТИНОЙ ОЧ. МЯГКАЯ		6401431	1	○	○	○
ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЩЕТКА 170СМ		6400019	1	○	○	○
ЩЕТКА		6401433	1	○	○	○
ЩЕТКА С НАТ. ЩЕТИНОЙ МЯГКАЯ		6401430	1	○	○	○
ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЩЕТКА 80СМ		6400018	1	○	○	○
	Катушки для шлангов					
	КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА НАБОР POSEIDON 4	301002701	1	○	●	○
	САМОСКРУЩИВАЮЩАЯСЯ КАТУШКА С ШЛАНГОМ 20М	106403131	0	○		○
	КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА	6400170	0	○	○	○
	ТЕЛЕЖКА УБОРОЧНАЯ	6401094	0	○	○	○
	Сопла TurboHammer					
	КОПЬЕ TURBOHAMMER PLUS 1115 ПРЯМОЕ 0350	106403001	1			○
	КОПЬЕ TURBOHAMMER PLUS 1125 ПРЯМОЕ 0450	106402290	0			
	КОПЬЕ TURBOHAMMER PLUS 1115 ПРЯМОЕ 0400	106403002	1	○	○	
	КОПЬЕ TURBOHAMMER PLUS 950 ПРЯМОЕ 0350	106403077	0			○
	КОПЬЕ TURBOHAMMER PLUS 1115 ПРЯМОЕ 0500	106403003	0			
	Шланг, Высокое давление					
	ШЛАНГ НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДОВ 15М	1401983	1	○	○	○
	ШЛАНГ 3/8 5М	1402940	1	○	○	○
	ШЛАНГ ВД 3/8	6101766	1	○	○	○
	ШЛАНГ ВД 15М DN8	301001100	1	○		○

Аппарат высокого давления среднего класса без нагрева воды

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 4-28 230/1/	POSEIDON 4-28 XT 230/1/	POSEIDON 4-30 230/1/
	ШЛАНГ НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДОВ 30М	1402015	1	○	○	○
	ШЛАНГ В СБОРЕ 50 М	1402759	1	○	○	○
	ШЛАНГ ВД 15 М ЧЕРНЫЙ 3/8	1402064	1	○	○	○
	ШЛАНГ 20М DN-10	1402072	1	○	○	○
	ШЛАНГ ВД 20М DN8	301001101	1	○		○
	ШЛАНГ ВД 10М DN8	101405770	1	○	○	○
	ШЛАНГ ВД НЕ ОСТАВЛ. СЛЕДОВ	6101767	1	○	○	○
	ШЛАНГ 3/8 2М	1402924	1	○	○	○
	ШЛАНГ 20М 1W	1405666	1	○	○	○
	ШЛАНГ 25М ЧЕРНЫЙ 3/8	1402080	1	○	○	○
	ШЛАНГ 3/8 1М	1402916	1	○	○	○
	ШЛАНГ НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДОВ 20М	1401991	1	○	○	○
	ШЛАНГ ВД (DN8) 10М	1405569	1	○	○	○
	ШЛАНГ ВД 10М DN6	301002275	1	●		●
	ШЛАНГ НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДОВ 25М	1402007	1	○	○	○
	ШЛАНГ 30М	1402098	1	○	○	○
	ШЛАНГ 3/8 3М	1402932	1	○	○	○
	Сопла Universal					
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 1080 БЕЗ НАСАДКИ ИЗОГН.	106403035	1	○	○	○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 1560 БЕЗ НАСАДКИ ПРЯМАЯ	106403031	1	○	○	○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 2060 БЕЗ НАСАДКИ ПРЯМАЯ	106403030	1	○	○	○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 1080 БЕЗ НАСАДКИ ПРЯМАЯ	106403033	1	○	○	○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 650 БЕЗ НАСАДКИ ПРЯМАЯ	106403032	1	○	○	○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 940 БЕЗ НАСАДКИ ИЗОГН.	106403036	1	○	○	○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 1230 BEND БЕЗ НАСАДКИ ИЗОГН.	106403034	1	○	○	○
	Стандартное сопло 0° 1/8" NPT					
	СТАНДАРТНОЕ СОПЛО 0 DEG - 0004#	15440	1	○	○	
	Сопла PowerSpeed Vario					
	КОПЬЕ POWERSPEED VARIO PLUS 770 ИЗОГН. 0370	106403021	1			
	КОПЬЕ POWERSPEED VARIO PLUS 980 ИЗОГН. 0340	106403090	1			○
	КОПЬЕ POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ИЗОГН. 0370	106403091	1			
	КОПЬЕ POWERSPEED VARIO PLUS 770 ИЗОГН. 0340	106403020	1			○
	Абразивная обработка					
	СРЕДСТВО ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ЧИСТКИ 25КГ	8379	1	○	○	
	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕСКОСТР.С ШЛАНГОМ	301112493	1	○	○	○
	СРЕДСТВО ДЛЯ МЯГКОЙ ОЧИСТКИ ARMEX 25КГ	5218617	0	○	○	
	VSB 300 S	6400375	0	○	○	







Аппарат высокого давления среднего класса без нагрева воды

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 4-28 230/1/	POSEIDON 4-28 XT 230/1/	POSEIDON 4-30 230/1/
	НАСАДКА ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ 06	6401192	0	○	○	
	РЕЗ. СОПЛО 10 ШТ	6402317	0	○	○	
	Короткие удлинительные насадки					
	КОПЬЕ КОРОТКОЕ ДВОЙНОЕ БЕЗ СОПЛА	106402150	1	○	○	○
	НАСАДКА FLEXOPOWER БЕЗ СОПЛА L=1	106402152	1	○	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬ	106402151	1	○	○	○
	Инжекторы и пеногенераторы					
	КОПЬЕ ДЛЯ ПЕННОЙ ЧИСТКИ 600 ММ	6404368	1	○	○	○
	ИНЖЕКТОР WARRIOR/30СА	6410879	1	○	○	○
	КОПЬЕ ДЛЯ ПЕННОЙ ЧИСТКИ 1200 ММ	6404369	1	○	○	○
	ИНЖЕКТОР С ФИКСИРОВАННОЙ ДОЗИРОВКОЙ	6401092	0	○	○	○
	ИНЖЕКТОР НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ	6401246	0	○	○	○
	Сопла Tornado 3000					
	КОПЬЕ TORNADO PLUS 630 ПРЯМОЕ БЕЗ СОПЛА	106403013	1	○	○	○
	КОПЬЕ TORNADO PLUS 1120 БЕЗ СОПЛА	106403010	1	○	○	○
	КОПЬЕ TORNADO PLUS 1000 БЕЗ СОПЛА	106403011	1	○	○	○
	КОПЬЕ TORNADO PLUS 2080 БЕЗ СОПЛА	106403012	1	○	○	○
	Сопла FlexoPower					
	КОПЬЕ FLEXOPOWER PLUS 87СМ БЕЗ СОПЛА	106402282	1	○	○	○
	СОПЛО POWERJET	63251	1	○	○	○
	КОПЬЕ FLEXOPOWER PLUS 92СМ БЕЗ СОПЛА	106402281	1	●	●	●
	КОПЬЕ FLEXOPOWER PLUS 104СМ БЕЗ СОПЛА	106402280	1	○	○	○
	Фильтры, аппараты давления					
	ВСАСЫВАЮЩИЙ ФИЛЬТР С НИЖН. КЛАПАНОМ	6400000	1	○	○	○
	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ	1604461	1	○	○	○
	СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ ФИЛЬТР	1104041	1	○	○	○
	ВСАСЫВАЮЩИЙ ФИЛЬТР С ОБР. КЛАПАНОМ	61256	1	○	○	○
	Сопла Tornado с индикатором					
	СОПЛО TORNADO 0450	101119740	1			
	СОПЛО TORNADO 0350	101119736	1			●
	КОЛПАЧОК СОПЛА	106402425	0	○	○	○
	СОПЛО TORNADO 0475	301150005	1			
	СОПЛО TORNADO 0400	101119738	1	●	●	
	СОПЛО TORNADO 0600	101119744	1			
	СОПЛО TORNADO 0370	101119737	1			

Аппарат высокого давления среднего класса без нагрева воды

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 4-28 230/1/	POSEIDON 4-28 XT 230/1/	POSEIDON 4-30 230/1/
	Специальные сопла					
	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОЙКИ ДНИЩА АВТО	6400036	1	○	○	○
	УНИВЕРСАЛЬНОЕ КОПЬЕ	6402016	1	○	○	○
	КОПЬЕ ДЛЯ ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ	6401193	1	○	○	○
	Сопло TurboHammer					
	СОПЛО TURBO HAMMER 0350 W12	49283	1			○
	СОПЛО TURBO HAMMER W12 0400	65437	1	○	○	
	СОПЛО TURBO HAMMER 0450 W12	49285	0			
	Щетки, Промывки					
	МОЮЩАЯ ЩЕТКА ДЛИННАЯ	6400087	1	○	○	○
	МОЮЩАЯ ЩЕТКА КОРОТКАЯ	6400088	1	○	○	○
	ВСТАВКА ЩЕТКИ	10356	1	○	○	○
	ЩЕТКА ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ	14202	1	○	○	○
	Стандартное сопло 50° 1/8" NPT					
	СОПЛО ВД 1/8 04	5004	1	○	○	
	Чистка труб					
	ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ 4X10М	301002490	1	○	○	○
	ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ 4X20М	301002491	1	○	○	○
	DRAIN NOZZLE	2800431	1	○	○	○
	НАСАДКА ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ ВРАЩ	46918	1	○	○	○
	ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ 4X30М	301002492	1	○	○	○
	НАСАДКА ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ	2800084	0			
	СОПЛО 3/8	2800894	0			
	СОПЛО ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ	46921	0	○	○	○
	Сопла для аппаратов высокого давления					
	СОПЛО ДЛЯ БОЛЬШИХ РАССТОЯНИЙ	2802696	1	○	○	
	Оборудование для химраствора					
	РАСПЫЛИТЕЛЬ ПЕНЫ 1 Л БЕЗ ДОЗИРОВКИ МАХ 10 Л/М	106408159	1	○	○	○
	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ 1 Л	106408163	0	○	○	○
	Распылители					
	ПИСТОЛЕТ ERGO 3000	106402190	1	○	○	○
	РУКОЯТКА БОКОВАЯ	106402110	1	○	○	○
	РЕМКОМПЛЕКТ ШАРН. СОЕДИНЕНИЯ	101119484	1	○	○	○
	ПИСТОЛЕТ ERGO 2000	106403122	1	●	●	●
	ПИСТОЛЕТ ERGO 2000 С РЕГУЛЯТОРОМ	106403123	0			




Аппарат высокого давления среднего класса без нагрева воды

Accessories	Ref. no.	Min. required	POSEIDON 4-28 230/1/	POSEIDON 4-28 XT 230/1/	POSEIDON 4-30 230/1/
 Специальные насадки					
СОПЛО ДЛЯ ПРОМЫВКИ ЕМКОСТЕЙ	15861	1	○	○	○
КОРПУС СОПЛА VARIO 1/8	5888	1	○	○	○
ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК СОПЛА	18430	1	○	○	○
 Стандартное сопло 15° 1/4" NPT					
СТАНДАРТНОЕ СОПЛО 15DEG - 1504	8097	1	○	○	○
 Шланги и соединения					
РЕМКОМПЛЕКТ (ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ)	101119499	1	○	○	○
ШЛАНГ ДЛЯ ВОДЫ ПО МЕТРУ	6465	1	○	○	○
КЛАПАН ОБРАТНОГО ПОТОКА	106411177	0	○	○	○
КЛАПАН ОБРАТНОГО ПОТОКА NITO	106411178	0	○	○	○
КЛАПАН ОБРАТНОГО ПОТОКА GEKA	106411179	0	○	○	○
КЛАПАН ОБРАТНОГО ПОТОКА БЕЗ СОЕДИНЕНИЯ	106411184	0	○	○	○
КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ	1801075	0	○	○	○
 Стандартное сопло 25° 1/8" NPT					
СТАНДАРТНОЕ СОПЛО 2540	2504	1	○	○	○
СТАНДАРТНОЕ СОПЛО 2545	8528	0	○	○	○
 Опрыскиватели					
РАСПЫЛИТЕЛЬ 5S	7110005	0	○	○	○
РАСПЫЛИТЕЛЬ 10SP	7110010	0	○	○	○
РАСПЫЛИТЕЛЬ 20S	7110020	0	○	○	○
 Уборка поверхностей - Вращательная					
НАСАДКА HYDROSCRUB P300P	106403155	0	○	○	○
НАСАДКА HYDROSCRUB P300H	106403156	0	○	○	○




● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories	Ref. no.	Min. required	POSEIDON 4-30 XT 230/1/	POSEIDON 4-36 400/3/	POSEIDON 4-36 XT 400/3/
 Адаптеры					
КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЙ ERGO	101119496	1	●	●	●
СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА ВД M21	64540	1	○	○	○
ПЕРЕХОДНИК НА ШЛАНГ	6401067	1	○	○	○
БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	66159	1	○	○	○
БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ERGO 3000	106402075	1	○	○	○
БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НИППЕЛЬ 01K	1604669	1	○	○	○
БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	66160	1	○	○	○
СОЕДИНЕНИЕ GEKA 3/4	1718	1	○	○	○
НИППЕЛЬ ДЛЯ БЫСТРОРАЗЪЕМНОГО СОЕДИНЕНИЯ	1600659	1	○	○	○









Аппарат высокого давления среднего класса без нагрева воды

Accessories	Ref. no.	Min. required	POSEIDON 4-30 XT 230/1/	POSEIDON 4-36 400/3/	POSEIDON 4-36 XT 400/3/
ПЕРЕХОДНИК KEW	66161	1	○	○	○
БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НИППЕЛЬ	1600493	1	○	○	○
СОЕДИНЕНИЕ GEKA - 1IN	3250	1	○	○	○
СОЕДИНИТЕЛЬ GARDENA 3/4	1608629	1	○	○	○
БЫСТРОЕ СОЕДИНЕНИЕ	1602945	1	○	○	○
ПЕРЕХОДНИК KEW	66162	1	○	○	○
СОЕДИНЕНИЕ GEKA 3/4	1311	1	○	○	○
БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НИППЕЛЬ 03К	1603101	1	○	○	□
СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА 3/4	61369	1	○	○	○
СОЕДИНИТЕЛЬ GARDENA	32541	1	●	●	●
НИППЕЛЬ ДЛЯ НАСАДКИ RF	1609325	0	○	○	○
Химия					
 ACIDO 10 Л	81204	1	○	○	○
COMBI ACTIVE 10Л	81172	1	○	○	○
RIM TOP 10 Л	80935	1	○	○	○
AUTOACTIVE 10Л	81136	1	○	○	○
UNIVERSAL 10Л	80930	1	○	○	○
ACTIVE WAX 10 Л	81177	1	○	○	○
SUPER PLUS 10 Л	81170	1	○	○	○
SAPHIRE 10Л	81180	1	○	○	○
DES 3000 10Л	80933	1	○	○	○
ALLOSIL 10 Л	81237	1	○	○	○
J 25 MULTI 10 Л	80923	1	○	○	○
ALTO INTENSIVE 10 L	81137	1	○	○	○
Щетки , Вращающиеся					
 ЩЕТКА С НАТ. ЩЕТИНОЙ ОЧ. МЯГКАЯ	6401431	1	○	○	○
ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЩЕТКА 170СМ	6400019	1	○	○	○
ЩЕТКА	6401433	1	○	○	○
ЩЕТКА С НАТ. ЩЕТИНОЙ МЯГКАЯ	6401430	1	○	○	○
ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЩЕТКА 80СМ	6400018	1	○	○	○
ЖЕСТКАЯ ЩЕТКА С НЕЙЛОН. ЩЕТИНОЙ	6401432	1	○	○	○
Катушки для шлангов					
 КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА НАБОР POSEIDON 4	301002701	1	●	○	●
САМОСКРУЩИВАЮЩАЯСЯ КАТУШКА С ШЛАНГОМ 20М	106403131	0	○	○	○
КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА	6400170	0	○	○	○
ТЕЛЕЖКА УБОРОЧНАЯ	6401094	0	○	○	○








Аппарат высокого давления среднего класса без нагрева воды

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 4-30 XT 230/1/	POSEIDON 4-36 400/3/	POSEIDON 4-36 XT 400/3/
	Сопла TurboHammer					
	КОПЬЕ TURBOHAMMER PLUS 1115 ПРЯМОЕ 0350	106403001	1	●		
	КОПЬЕ TURBOHAMMER PLUS 1125 ПРЯМОЕ 0450	106402290	0		○	○
	КОПЬЕ TURBOHAMMER PLUS 1115 ПРЯМОЕ 0400	106403002	1			
	КОПЬЕ TURBOHAMMER PLUS 950 ПРЯМОЕ 0350	106403077	0	○		
	КОПЬЕ TURBOHAMMER PLUS 1115 ПРЯМОЕ 0500	106403003	0			
	Шланг, Высокое давление					
	ШЛАНГ НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДОВ 15М	1401983	1	○	○	○
	ШЛАНГ 3/8 5М	1402940	1	○	○	○
	ШЛАНГ ВД 3/8	6101766	1	○	○	○
	ШЛАНГ ВД 15М DN8	301001100	1		○	
	ШЛАНГ НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДОВ 30М	1402015	1	○	○	○
	ШЛАНГ В СБОРЕ 50 М	1402759	1	○	○	○
	ШЛАНГ ВД 15 М ЧЕРНЫЙ 3/8	1402064	1	○	○	○
	ШЛАНГ 20М DN-10	1402072	1	○	○	○
	ШЛАНГ ВД 20М DN8	301001101	1		○	
	ШЛАНГ ВД 10М DN8	101405770	1	○	○	○
	ШЛАНГ ВД НЕ ОСТАВЛ. СЛЕДОВ	6101767	1	○	○	○
	ШЛАНГ 3/8 2М	1402924	1	○	○	○
	ШЛАНГ 20М 1W	1405666	1	○	○	○
	ШЛАНГ 25М ЧЕРНЫЙ 3/8	1402080	1	○	○	○
	ШЛАНГ 3/8 1М	1402916	1	○	○	○
	ШЛАНГ НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДОВ 20М	1401991	1	○	○	○
	ШЛАНГ ВД (DN8) 10М	1405569	1	○	○	○
	ШЛАНГ ВД 10М DN6	301002275	1		●	
	ШЛАНГ НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДОВ 25М	1402007	1	○	○	○
ШЛАНГ 30М	1402098	1	○	○	○	
ШЛАНГ 3/8 3М	1402932	1	○	○	○	
	Сопла Universal					
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 1080 БЕЗ НАСАДКИ ИЗОГН.	106403035	1	○	○	○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 1560 БЕЗ НАСАДКИ ПРЯМАЯ	106403031	1	○	○	○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 2060 БЕЗ НАСАДКИ ПРЯМАЯ	106403030	1	○	○	○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 1080 БЕЗ НАСАДКИ ПРЯМАЯ	106403033	1	○	○	○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 650 БЕЗ НАСАДКИ ПРЯМАЯ	106403032	1	○	○	○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 940 БЕЗ НАСАДКИ ИЗОГН.	106403036	1	○	○	○
КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 1230 BEND БЕЗ НАСАДКИ ИЗОГН.	106403034	1	○	○	○	








Аппарат высокого давления среднего класса без нагрева воды

Accessories	Ref. no.	Min. required	POSEIDON 4-30 XT 230/1/	POSEIDON 4-36 400/3/	POSEIDON 4-36 XT 400/3/
 Стандартное сопло 0° 1/8" NPT					
СТАНДАРТНОЕ СОПЛО 0 DEG - 0004#	15440	1			
 Сопла PowerSpeed Vario					
КОПЬЕ POWERSPEED VARIO PLUS 770 ИЗОГН. 0370	106403021	1			
КОПЬЕ POWERSPEED VARIO PLUS 980 ИЗОГН. 0340	106403090	1	○		
КОПЬЕ POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ИЗОГН. 0370	106403091	1			
КОПЬЕ POWERSPEED VARIO PLUS 770 ИЗОГН. 0340	106403020	1	○		
 Абразивная обработка					
СРЕДСТВО ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ЧИСТКИ 25КГ	8379	1		○	○
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕСКОСТР.С ШЛАНГОМ	301112493	1	○	○	○
СРЕДСТВО ДЛЯ МЯГКОЙ ОЧИСТКИ ARMEX 25КГ	5218617	0		○	○
VSB 300 S	6400375	0		○	○
НАСАДКА ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ 06	6401192	0		○	○
РЕЗ. СОПЛО 10 ШТ	6402317	0		○	○
 Короткие удлинительные насадки					
КОПЬЕ КОРОТКОЕ ДВОЙНОЕ БЕЗ СОПЛА	106402150	1	○	○	○
НАСАДКА FLEXOPOWER БЕЗ СОПЛА L=1	106402152	1	○	○	○
УДЛИНИТЕЛЬ	106402151	1	○	○	○
 Инжекторы и пеногенераторы					
КОПЬЕ ДЛЯ ПЕННОЙ ЧИСТКИ 600 ММ	6404368	1	○	○	○
ИНЖЕКТОР WARRIOR/30СА	6410879	1	○	○	○
КОПЬЕ ДЛЯ ПЕННОЙ ЧИСТКИ 1200 ММ	6404369	1	○	○	○
ИНЖЕКТОР С ФИКСИРОВАННОЙ ДОЗИРОВКОЙ	6401092	0	○	○	○
ИНЖЕКТОР НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ	6401246	0	○	○	○
 Сопла Tornado 3000					
КОПЬЕ TORNADO PLUS 630 ПРЯМОЕ БЕЗ СОПЛА	106403013	1	○	○	○
КОПЬЕ TORNADO PLUS 1120 БЕЗ СОПЛА	106403010	1	○	○	○
КОПЬЕ TORNADO PLUS 1000 БЕЗ СОПЛА	106403011	1	○	○	○
КОПЬЕ TORNADO PLUS 2080 БЕЗ СОПЛА	106403012	1	○	○	○
 Сопла FlexoPower					
КОПЬЕ FLEXOPOWER PLUS 87CM БЕЗ СОПЛА	106402282	1	○	○	○
СОПЛО POWERJET	63251	1	○	○	○
КОПЬЕ FLEXOPOWER PLUS 92CM БЕЗ СОПЛА	106402281	1	●	●	●
КОПЬЕ FLEXOPOWER PLUS 104CM БЕЗ СОПЛА	106402280	1	○	○	○
 Фильтры, аппараты давления					
ВСАСЫВАЮЩИЙ ФИЛЬТР С НИЖН. КЛАПАНОМ	6400000	1	○	○	○
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ	1604461	1	○	○	○

Аппарат высокого давления среднего класса без нагрева воды

Accessories	Ref. no.	Min. required	POSEIDON 4-30 XT 230/1/	POSEIDON 4-36 400/3/	POSEIDON 4-36 XT 400/3/
СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ ФИЛЬТР	1104041	1	○	○	○
ВСАСЫВАЮЩИЙ ФИЛЬТР С ОБР. КЛАПАНОМ	61256	1	○	○	○
 Сопла Tornado с индикатором					
СОПЛО TORNADO 0450	101119740	1		●	●
СОПЛО TORNADO 0350	101119736	1	●		
КОЛПАЧОК СОПЛА	106402425	0	○	○	○
СОПЛО TORNADO 0475	301150005	1		○	○
СОПЛО TORNADO 0400	101119738	1			
СОПЛО TORNADO 0600	101119744	1			
СОПЛО TORNADO 0370	101119737	1			
 Специальные сопла					
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОЙКИ ДНИЩА АВТО	6400036	1	○	○	○
УНИВЕРСАЛЬНОЕ КОПЬЕ	6402016	1	○	○	○
КОПЬЕ ДЛЯ ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ	6401193	1	○	○	○
 Сопло TurboHammer					
СОПЛО TURBO HAMMER 0350 W12	49283	1	○		
СОПЛО TURBO HAMMER W12 0400	65437	1			
СОПЛО TURBO HAMMER 0450 W12	49285	0		○	○
 Щетки, Промывки					
МОЮЩАЯ ЩЕТКА ДЛИННАЯ	6400087	1	○	○	○
МОЮЩАЯ ЩЕТКА КОРОТКАЯ	6400088	1	○	○	○
ВСТАВКА ЩЕТКИ	10356	1	○	○	○
ЩЕТКА ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ	14202	1	○	○	○
 Стандартное сопло 50° 1/8" NPT					
СОПЛО ВД 1/8 04	5004	1			
 Чистка труб					
ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ 4X10М	301002490	1	○	○	○
ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ 4X20М	301002491	1	○	○	○
DRAIN NOZZLE	2800431	1	○	○	○
НАСАДКА ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ ВРАЩ	46918	1	○	○	○
ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ 4X30М	301002492	1	○	○	○
НАСАДКА ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ	2800084	0			
СОПЛО 3/8	2800894	0			
СОПЛО ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ	46921	0	○	○	○
 Сопла для аппаратов высокого давления					
СОПЛО ДЛЯ БОЛЬШИХ РАССТОЯНИЙ	2802696	1		○	○

Аппарат высокого давления среднего класса без нагрева воды

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 4-30 XT 230/1/	POSEIDON 4-36 400/3/	POSEIDON 4-36 XT 400/3/
	Оборудование для химраствора					
	РАСПЫЛИТЕЛЬ ПЕНЫ 1 Л БЕЗ ДОЗИРОВКИ МАХ 10 Л/М	106408159	1	○	○	○
	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ 1 Л	106408163	0	○	○	○
	Распылители					
	ПИСТОЛЕТ ERGO 3000	106402190	1	○	○	○
	РУКОЯТКА БОКОВАЯ	106402110	1	○	○	○
	РЕМКОМПЛЕКТ ШАРН. СОЕДИНЕНИЯ	101119484	1	○	○	○
	ПИСТОЛЕТ ERGO 2000	106403122	1	●	●	○
	ПИСТОЛЕТ ERGO 2000 С РЕГУЛЯТОРОМ	106403123	0			●
	Специальные насадки					
	СОПЛО ДЛЯ ПРОМЫВКИ ЕМКостей	15861	1	○	○	○
	КОРПУС СОПЛА VARIO 1/8	5888	1	○	○	○
	ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК СОПЛА	18430	1	○	○	○
	Стандартное сопло 15° 1/4" NPT					
	СТАНДАРТНОЕ СОПЛО 15DEG - 1504	8097	1			
	Шланги и соединения					
	РЕМКОМПЛЕКТ (ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ)	101119499	1	○	○	○
	ШЛАНГ ДЛЯ ВОДЫ ПО МЕТРУ	6465	1	○	○	○
	КЛАПАН ОБРАТНОГО ПОТОКА	106411177	0	○	○	○
	КЛАПАН ОБРАТНОГО ПОТОКА NITO	106411178	0	○	○	○
	КЛАПАН ОБРАТНОГО ПОТОКА БЕКА	106411179	0	○	○	○
	КЛАПАН ОБРАТНОГО ПОТОКА БЕЗ СОЕДИНЕНИЯ	106411184	0	○	○	○
	КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ	1801075	0	○	○	○
	Стандартное сопло 25° 1/8" NPT					
	СТАНДАРТНОЕ СОПЛО 2540	2504	1			
	СТАНДАРТНОЕ СОПЛО 2545	8528	0		○	○
	Опрыскиватели					
	РАСПЫЛИТЕЛЬ 5S	7110005	0	○	○	○
	РАСПЫЛИТЕЛЬ 10SP	7110010	0	○	○	○
	РАСПЫЛИТЕЛЬ 20S	7110020	0	○	○	○
	Уборка поверхностей - Вращательная					
	НАСАДКА HYDROSCRUB P300P	106403155	0	○	○	○
	НАСАДКА HYDROSCRUB P300H	106403156	0	○	○	○