

Прочные и мощные АД с автономным приводом

Надежные моторы Хонда обеспечивают продолжительное время работы и высокую надежность. Машины сконструированы для работы в промышленных условиях.

- Надежные помпы для продолжительного срока службы
- Двигатель Honda в бензиновых версиях
- Широкий выбор моделей для решения различных задач
- Концепция аксессуаров Ergo для оптимального комфорта пользователя

Линейка POSEIDON PE оптимально подходит для применения в условиях отсутствия энергоснабжения, либо при его недостаточной для тяжелых клининговых задач мощности. Благодаря системе всасывания, можно заливать воду из бака, пруда, озера или другого природного источника. Используются в мелких розничных магазинах, строительных организациях и с/х.









Picture shown may not represent model quoted

• Standard equipment





Included accessories	Ref. no.	Min. required	POSEIDON 2-35 PE	POSEIDON 3-39 PE	POSEIDON 3-37 PE PLUS	
Адаптеры	СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА 3/4	61369	1			
	СОЕДИНИТЕЛЬ GARDENA	32541	1	•	•	•
	КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЙ ERGO	101119496	1	•	•	•
Шланг, Высокое давление	ШЛАНГ ВД 10М DN6	301002275	1	•	•	•
	ШЛАНГ ВД 10М DN8	101405770	1			
Распылители	ПИСТОЛЕТ ERGO 2000	106403122	1	•	•	•
	Сопла Tornado 3000	КОПЬЕ TORNADO PLUS 1000 БЕЗ СОПЛА	106403011	1		
КОПЬЕ TORNADO PLUS 1120 БЕЗ СОПЛА		106403010	1			
Сопла FlexoPower	КОПЬЕ FLEXOPOWER PLUS 87CM БЕЗ СОПЛА	106402282	1	•	•	•
	Сопла Tornado с индикатором	СОПЛО TORNADO 0530	101119742	1		
СОПЛО TORNADO 0370		101119737	1		•	
СОПЛО TORNADO 0350		101119736	1	•		
СОПЛО TORNADO 0500		101119741	1			
СОПЛО TORNADO 0400		101119738	1			•

Прочные и мощные АД с автономным приводом



● Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 5-50 PE	POSEIDON 5-51 PE PLUS	POSEIDON 5-59 PE
	Адаптеры					
	СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА 3/4	61369	1			•
	СОЕДИНИТЕЛЬ GARDENA	32541	1	•	•	
	КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЙ ERGO	101119496	1	•	•	•
	Шланг, Высокое давление					
	ШЛАНГ ВД 10М DN6	301002275	1	•	•	•
	ШЛАНГ ВД 10М DN8	101405770	1			
	Распылители					
	ПИСТОЛЕТ ERGO 2000	106403122	1	•	•	•
	Сопла Tornado 3000					
	КОПЬЕ TORNADO PLUS 1000 БЕЗ СОПЛА	106403011	1			
	КОПЬЕ TORNADO PLUS 1120 БЕЗ СОПЛА	106403010	1			
	Сопла FlexoPower					
	КОПЬЕ FLEXOPOWER PLUS 87CM БЕЗ СОПЛА	106402282	1	•	•	•
	Сопла Tornado с индикатором					
	СОПЛО TORNADO 0530	101119742	1			
	СОПЛО TORNADO 0370	101119737	1			•
	СОПЛО TORNADO 0350	101119736	1	•	•	
	СОПЛО TORNADO 0500	101119741	1			
	СОПЛО TORNADO 0400	101119738	1			

● Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 5-64 PE PLUS	POSEIDON 7-61 PE PLUS
	Адаптеры				
	СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА 3/4	61369	1	•	•
	СОЕДИНИТЕЛЬ GARDENA	32541	1		
	КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЙ ERGO	101119496	1	•	•
	Шланг, Высокое давление				
	ШЛАНГ ВД 10М DN6	301002275	1	•	
	ШЛАНГ ВД 10М DN8	101405770	1		•
	Распылители				
	ПИСТОЛЕТ ERGO 2000	106403122	1	•	•
	Сопла Tornado 3000				
	КОПЬЕ TORNADO PLUS 1000 БЕЗ СОПЛА	106403011	1	•	•
	КОПЬЕ TORNADO PLUS 1120 БЕЗ СОПЛА	106403010	1		

Прочные и мощные АВД с автономным приводом

Included accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 5-64 PE PLUS	POSEIDON 7-61 PE PLUS
	Сопла FlexoPower				
	КОПЬЕ FLEXOPOWER PLUS 87CM БЕЗ СОПЛА	106402282	1		
	Сопла Tornado с индикатором				
	СОПЛО TORNADO 0530	101119742	1		
	СОПЛО TORNADO 0370	101119737	1		
	СОПЛО TORNADO 0350	101119736	1		
	СОПЛО TORNADO 0500	101119741	1		•
	СОПЛО TORNADO 0400	101119738	1	•	

Model	POSEIDON 2-35 PE	POSEIDON 3-39 PE	POSEIDON 3-37 PE PLUS
Ref. no.	106174800	106174801	106174802

PRODUCT FEATURES

С3 - 4 керамических плунжера

Ист. питания бензин

Латунная головка цилиндра

Пневматические колеса

Керамические плунжера

Бак для топлива

Приводной ремень

Система подачи химии низк. давления

Регулировка потока воды

Клапан опрокидывания

Электрический старт

Держатель шланга

Direct drive

Model	POSEIDON 5-50 PE	POSEIDON 5-51 PE PLUS	POSEIDON 5-59 PE
Ref. no.	106174803	106174804	106174805

PRODUCT FEATURES

С3 - 4 керамических плунжера

Ист. питания бензин

Латунная головка цилиндра

Пневматические колеса

Керамические плунжера

Бак для топлива

Приводной ремень

Прочные и мощные АД с автономным приводом

Model	POSEIDON 5-50 PE	POSEIDON 5-51 PE PLUS	POSEIDON 5-59 PE
Ref. no.	106174803	106174804	106174805

PRODUCT FEATURES

Система подачи химии низк. давления	•	•	•
Регулировка потока воды		•	•
Клапан опрокидывания	•	•	•
Электрический старт			
Держатель шланга	•	•	•
Direct drive	•		•

Model	POSEIDON 5-64 PE PLUS	POSEIDON 7-61 PE PLUS
Ref. no.	106174806	106174807

PRODUCT FEATURES

С3 - 4 керамических плунжера		•
Ист. питания бензин	•	•
Латунная головка цилиндра	•	•
Пневматические колеса	•	•
Керамические плунжера	•	•
Бак для топлива	•	•
Приводной ремень	•	
Система подачи химии низк. давления	•	•
Регулировка потока воды	•	•
Клапан опрокидывания	•	•
Электрический старт		•
Держатель шланга	•	•
Direct drive		•

Technical specifications	POSEIDON 2-35 PE	POSEIDON 3-39 PE	POSEIDON 3-37 PE PLUS
Energy Label			
Давление помпы (бар/ МПа)	180/18	165/16.5	150/15
Моющая сила (кгс)	3.5	3.9	3.7
Помпа (об/мин)	3400	3490	/1760
Табличка мотора (об/мин)			3520/
Ист. питания дизель			
Ист. питания бензин	Honda GC160	Honda GX200	Honda GX200
Поток воды q макс./q мэк (л/ч)	700/650	810/750	800/740
Размер сопла	.0350	.0370	.0400

Прочные и мощные АД с автономным приводом




Technical specifications	POSEIDON 2-35 PE	POSEIDON 3-39 PE	POSEIDON 3-37 PE PLUS
Макс. температура на вх (С°)	60	60	60
Керамические плунжера	3	3	3
Габариты д х ш х в (мм)	762x546x603	762x546x603	1067x686x660
Вес (кг)	22,7	27,2	40,8

Technical specifications	POSEIDON 5-50 PE	POSEIDON 5-51 PE PLUS	POSEIDON 5-59 PE
Energy Label			
Давление помпы (бар/ МПа)	240/24	225/22.5	250/25
Моющая сила (кгс)	5	5.1	5.9
Помпа (об/мин)	3440	/1750	3400
Табличка мотора (об/мин)		3500/	
Ист. питания дизель			
Ист. питания бензин	Honda GX270	Honda GX270	Honda GX390
Поток воды q макс./q мэк (л/ч)	870/800	910/840	1000/930
Размер сопла	.0350	.0350	.0370
Макс. температура на вх (С°)	60	60	60
Керамические плунжера	3	3	3
Габариты д х ш х в (мм)	1041x546x635	1067x686x660	1041x646x635
Вес (кг)	45,4	40,8	45,4






Technical specifications	POSEIDON 5-64 PE PLUS	POSEIDON 7-61 PE PLUS
Energy Label		
Давление помпы (бар/ МПа)	250/25	220/22
Моющая сила (кгс)	6.4	6.1
Помпа (об/мин)	/1750	/1700
Табличка мотора (об/мин)	3500/	3400
Ист. питания дизель		
Ист. питания бензин	Honda GX390	Honda GX390
Поток воды q макс./q мэк (л/ч)	1050/1000	1120/1010
Размер сопла	.0400	.0500
Макс. температура на вх (С°)	60	80
Керамические плунжера	3	4
Габариты д х ш х в (мм)	1067x686x660	1067x686x660
Вес (кг)	68	88,3

Прочные и мощные АД с автономным приводом




● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 2-35 PE	POSEIDON 3-39 PE	POSEIDON 3-37 PE PLUS
	Абразивная обработка					
	СОПЛО ИЗ КАРБИДА БОРА	6400379	1	○	○	○
	НАСАДКА С РЕЗ. СОПЛОМ	6401365	1			
	НАСАДКА ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ 06	6401192	1	○	○	○
	НАСАДКА В СБОРЕ С СОПЛОМ	6401362	1			○
	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕСКОСТР.С ШЛАНГОМ	301112493	1	○	○	○
	VSB 300 S	6400375	1	○	○	○
	СРЕДСТВО ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ЧИСТКИ 25КГ	8379	1	○	○	○
	НАСАДКА В СБОРЕ С РЕЗ. СОПЛОМ	6401364	1			○
	РЕЗ. СОПЛО 10 ШТ	6402317	1	○	○	○
	СРЕДСТВО ДЛЯ МЯГКОЙ ОЧИСТКИ АРМЕХ 25КГ	5218617	1	○	○	○
	КОПЬЕ KEW ДЛЯ МЯГКОЙ ОБРАБОТКИ 05	6401233	1	○	○	○
	ИНЖЕКТОР С НАСАДКОЙ	6400382	1			
КОПЬЕ KEW ДЛЯ МЯГКОЙ ОБРАБОТКИ	6401234	1				
	Чистка труб					
	ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ 4X20М	301002491	1		○	○
	НАСАДКА ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ	2800084	1			
	ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ 4X10М	301002490	1		○	
	НАСАДКА ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ ВРАЩ	46918	1	○	○	○
	ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ DN10 СОПЛО 06 20М	6401268	1			
	DRAIN NOZZLE	2800431	1	○	○	○
	ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ DN10 СОПЛО 06 10М	6401267	1			
	ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ DN10 СОПЛО 05 10М	6401265	1			○
	ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ DN10 СОПЛО 05 20М	6401266	1			○
	ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ 4X30М	301002492	1			○
	СОПЛО ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ	46921	1	○	○	○
	СОПЛО 3/8	2800894	1			
	Сопла Tornado с индикатором					
	СОПЛО TORNADO 0530	101119742	1			
	СОПЛО TORNADO 0370	101119737	1		●	
	СОПЛО TORNADO 0350	101119736	1	●		
	КОЛПАЧОК СОПЛА	106402425	1	○	○	○
	СОПЛО TORNADO 0500	101119741	1			
СОПЛО TORNADO 0400	101119738	1			●	









Прочные и мощные АД с автономным приводом

Accessories	Ref. no.	Min. required	POSEIDON 2-35 PE	POSEIDON 3-39 PE	POSEIDON 3-37 PE PLUS	
	Сопла PowerSpeed Vario					
	КОПЬЕ POWERSPEED VARIO PLUS 770 ИЗОГН. 0450	106403022	1		○	
	КОПЬЕ POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ИЗОГН. 0450	106403092	1		○	
	КОПЬЕ POWERSPEED VARIO PLUS 770 ИЗОГН. 0370	106403021	1	○	○	
	КОПЬЕ POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ИЗОГН. 0370	106403091	1	○	○	
	КОПЬЕ POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ИЗОГН. 0500	106403093	1			
	Сопла TurboHammer					
	КОПЬЕ TURBOHAMMER PLUS 1125 ПРЯМОЕ 0500	106402291	1			
	КОПЬЕ TURBOHAMMER PLUS 1115 ПРЯМОЕ 0400	106403002	1	○	○	
	КОПЬЕ TURBOHAMMER PLUS 1125 ПРЯМОЕ 0550	106402292	1			
	Инжекторы и пеногенераторы					
	ИНЖЕКТОР С ФИКСИРОВАННОЙ ДОЗИРОВКОЙ	6401092	1	○	○	○
	ИНЖЕКТОР ПЕНЫ БАЙПАС НЕРЖ	6401243	1			
	КОПЬЕ ДЛЯ ПЕННОЙ ЧИСТКИ 600 ММ	6404368	1	○	○	○
	ИНЖЕКТОР НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ	6401246	1	○	○	○
	ИНЖЕКТОР НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ	6401247	1	○	○	○
	КОПЬЕ ДЛЯ ПЕННОЙ ЧИСТКИ 1200 ММ	6404369	1	○	○	○
	ИНЖЕКТОР ПЕНЫ	6401244	1			
	ИНЖЕКТОР WARRIOR/30СА	6410879	1	○	○	○
	ИНЖЕКТОР ПЕНЫ БАЙПАС	6401242	1			
	ИНЖЕКТОР ПЕНЫ ДЛЯ АГРЕСС. СРЕДСТВ	6401245	1			
	Сопла Tornado 3000					
	КОПЬЕ TORNADO PLUS 1000 БЕЗ СОПЛА	106403011	1	○	○	○
	КОПЬЕ TORNADO PLUS 2080 БЕЗ СОПЛА	106403012	1	○	○	○
	КОПЬЕ TORNADO PLUS 630 ПРЯМОЕ БЕЗ СОПЛА	106403013	1	○	○	○
	КОПЬЕ TORNADO PLUS 1120 БЕЗ СОПЛА	106403010	1	○	○	○
	Адаптеры					
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ERGO 3000	106402075	1	○	○	○
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	66160	1	○	○	○
	БЫСТРОЕ СОЕДИНЕНИЕ	1602945	1	○	○	○
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НИППЕЛЬ	1600493	1	○	○	○
	ПЕРЕХОДНИК НА ШЛАНГ	6401067	1	○	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА 3/4	61369	1	○	○	○
	НИППЕЛЬ ДЛЯ БЫСТРОРАЗЪЕМНОГО СОЕДИНЕНИЯ	1600659	1	○	○	○
	СОЕДИНИТЕЛЬ GARDENA 3/4	1608629	1	○	○	○
	ПЕРЕХОДНИК KEW	66161	1	○	○	○
БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НИППЕЛЬ 01К	1604669	1	○	○	○	







Прочные и мощные АД с автономным приводом

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 2-35 PE	POSEIDON 3-39 PE	POSEIDON 3-37 PE PLUS	
	СОЕДИНИТЕЛЬ GARDENA	32541	1	●	●	●	
	КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЙ ERGO	101119496	1	●	●	●	
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НИППЕЛЬ 03К	1603101	1	○	○	○	
	ПЕРЕХОДНИК KEW	66162	0	○	○	○	
	Сопла FlexoPower						
	КОПЬЕ FLEXOPOWER PLUS 87CM БЕЗ СОПЛА	106402282	1	●	●	●	
	КОПЬЕ FLEXOPOWER PLUS 92CM БЕЗ СОПЛА	106402281	1	○	○	○	
	КОПЬЕ FLEXOPOWER PLUS 104CM БЕЗ СОПЛА	106402280	1	○	○	○	
	Шланг, Высокое давление						
	ШЛАНГ ВД 3/8	6101766	1	○	○	○	
	ШЛАНГ НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДОВ 30М	1402015	1	○	○	○	
	ШЛАНГ В СБОРЕ 50 М	1402759	1	○	○	○	
	ШЛАНГ 20М DN-10	1402072	1	○	○	○	
	ШЛАНГ ВД НЕ ОСТАВЛ. СЛЕДОВ	6101767	1	○	○	○	
	ШЛАНГ 3/8 1М	1402916	1	○	○	○	
	ШЛАНГ ВД 15 М ЧЕРНЫЙ 3/8	1402064	1	○	○	○	
	ШЛАНГ ВД 15М DN8	301001100	1	○	○	○	
	ШЛАНГ НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДОВ 15М	1401983	1	○	○	○	
	ШЛАНГ 30М	1402098	1	○	○	○	
	ШЛАНГ ВД 15М	6528613	1	○	○	○	
	ШЛАНГ НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДОВ 20М	1401991	1	○	○	○	
	ШЛАНГ 3/8 2М	1402924	1	○	○	○	
	ШЛАНГ 25М ЧЕРНЫЙ 3/8	1402080	1	○	○	○	
	ШЛАНГ 3/8 5М	1402940	1	○	○	○	
	ШЛАНГ ВД (DN8) 10М	1405569	1	○	○	○	
	ШЛАНГ 3/8 3М	1402932	1	○	○	○	
	ШЛАНГ 20М 1W	1405666	1	○	○	○	
	ШЛАНГ ВД 20М DN8	301001101	1	○	○	○	
	ШЛАНГ ВД 10М DN6	301002275	1	●	●	●	
	ШЛАНГ ВД 10М DN8	101405770	1	○	○	○	
	ШЛАНГ НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДОВ 25М	1402007	1	○	○	○	
	ШЛАНГ ВД 15 М 2 ОПЛЕТКИ DN12	4810213	0	○	○	○	
	"ШЛАНГ ВД 20 М 2 ОПЛЕТКИ ? 1/2"" DN12"	4810214	0	○	○	○	
		Другое					
		СИСТЕМА ДЛЯ СБОРА ВОДЫ 065	6402017	1	○	○	○
		СИСТЕМА ДЛЯ СБОРА ВОДЫ 05 N	6402018	1			


Прочные и мощные АВД с автономным приводом

Accessories	Ref. no.	Min. required	POSEIDON 2-35 PE	POSEIDON 3-39 PE	POSEIDON 3-37 PE PLUS	
	Сопла Universal					
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 1080 БЕЗ НАСАДКИ ИЗОГН.	106403035	1	○	○	○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 2060 БЕЗ НАСАДКИ ПРЯМАЯ	106403030	1	○	○	○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 1230 BEND БЕЗ НАСАДКИ ИЗОГН.	106403034	1	○	○	○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 1080 БЕЗ НАСАДКИ ПРЯМАЯ	106403033	1	○	○	○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 650 БЕЗ НАСАДКИ ПРЯМАЯ	106403032	1	○	○	○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 940 БЕЗ НАСАДКИ ИЗОГН.	106403036	1	○	○	○
	Сопло TurboHammer					
СОПЛО TURBO HAMMER 0350 W12	49283	1	○			
СОПЛО TURBO HAMMER W12 0400	65437	1			○	
	Оборудование для химраствора					
	РАСПЫЛИТЕЛЬ ПЕНЫ 2 Л С ДОЗИРОВКОЙ 1-10 МАХ 17 Л/М	106408160	1	○	○	○
	РАСПЫЛИТЕЛЬ ПЕНЫ 1 Л БЕЗ ДОЗИРОВКИ МАХ 10 Л/М	106408159	1	○	○	○
	Специальные сопла					
	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОЙКИ ДНИЩА АВТО	6400036	1	○	○	○
	КОПЬЕ ДЛЯ ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ	6401193	1	○	○	○
	УНИВЕРСАЛЬНОЕ КОПЬЕ	6402016	1	○	○	○
	Шланги и соединения					
	РЕМКОМПЛЕКТ (ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ)	101119499	1	○	○	○
	ШЛАНГ ДЛЯ ВОДЫ ПО МЕТРУ	6465	1	○	○	○
	КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ	1801075	0	○	○	○
	Щетки, Промывки					
	МОЮЩАЯ ЩЕТКА ДЛИННАЯ	6400087	1	○	○	○
	ЩЕТКА ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ	14202	1	○	○	○
	МОЮЩАЯ ЩЕТКА КОРОТКАЯ	6400088	1	○	○	○
	ВСТАВКА ЩЕТКИ	10356	1	○	○	○
	Фильтры, аппараты давления					
	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ	1604461	1	○	○	○
	ВСАСЫВАЮЩИЙ ФИЛЬТР С ОБР. КЛАПАНОМ	61256	1	○	○	○
	ВСАСЫВАЮЩИЙ ФИЛЬТР С НИЖН. КЛАПАНОМ	6400000	1	○	○	○
	СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ ФИЛЬТР	1104041	1	○	○	○
	ФИЛЬТР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 3/4 50МК	301000173	1	○	○	○
	Короткие удлинительные насадки					
	КОПЬЕ КОРОТКОЕ ДВОЙНОЕ БЕЗ СОПЛА L=1	106402150	1	○	○	○
	НАСАДКА FLEXOPOWER БЕЗ СОПЛА L=1	106402152	1	○	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬ	106402151	1	○	○	○






Прочные и мощные АД с автономным приводом

Accessories	Ref. no.	Min. required	POSEIDON 2-35 PE	POSEIDON 3-39 PE	POSEIDON 3-37 PE PLUS	
	Сопла для аппаратов высокого давления					
	СОПЛО ДЛЯ БОЛЬШИХ РАССТОЯНИЙ	2802696	1			
	Распылители					
	ПИСТОЛЕТ ERGO 2000	106403122	1	●	●	●
	РЕМКОМПЛЕКТ ШАРН. СОЕДИНЕНИЯ	101119484	1	○	○	○
	РУКОЯТКА БОКОВАЯ	106402110	1	○	○	○
	Специальные насадки					
	ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК СОПЛА	18430	1	○	○	○
	Уборка поверхностей - Вращательная					
	НАСАДКА HYDROSCRUB P300P	106403155	0	○	○	○
	НАСАДКА HYDROSCRUB P300H	106403156	0	○	○	○
	Щетки , Вращающиеся					
	ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЩЕТКА 80СМ	6400018	0			○
	ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЩЕТКА 170СМ	6400019	0		○	○
	ЩЕТКА С НАТ. ЩЕТИНОЙ ОЧ. МЯГКАЯ	6401431	0		○	○
	ЩЕТКА С НАТ. ЩЕТИНОЙ МЯГКАЯ	6401430	0		○	○
	ЖЕСТКАЯ ЩЕТКА С НЕЙЛОН. ЩЕТИНОЙ	6401432	0		○	○
	Катушки для шлангов					
	КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА	6400170	0	○	○	○





● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories	Ref. no.	Min. required	POSEIDON 5-50 PE	POSEIDON 5-51 PE PLUS	POSEIDON 5-59 PE	
	Абразивная обработка					
	СОПЛО ИЗ КАРБИДА БОРА	6400379	1	○	○	○
	НАСАДКА С РЕЗ. СОПЛОМ	6401365	1			
	НАСАДКА ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ 06	6401192	1	○	○	○
	НАСАДКА В СБОРЕ С СОПЛОМ	6401362	1			
	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕСКОСТР.С ШЛАНГОМ	301112493	1	○	○	○
	VSB 300 S	6400375	1	○	○	○
	СРЕДСТВО ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ЧИСТКИ 25КГ	8379	1	○	○	○
	НАСАДКА В СБОРЕ С РЕЗ. СОПЛОМ	6401364	1			
	РЕЗ. СОПЛО 10 ШТ	6402317	1	○	○	○
	СРЕДСТВО ДЛЯ МЯГКОЙ ОЧИСТКИ ARMEX 25КГ	5218617	1	○	○	○
	КОПЬЕ KEW ДЛЯ МЯГКОЙ ОБРАБОТКИ 05	6401233	1	○	○	○
	ИНЖЕКТОР С НАСАДКОЙ	6400382	1			
КОПЬЕ KEW ДЛЯ МЯГКОЙ ОБРАБОТКИ	6401234	1				






Прочные и мощные АВД с автономным приводом

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 5-50 PE	POSEIDON 5-51 PE PLUS	POSEIDON 5-59 PE
	Чистка труб					
	ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ 4X20М	301002491	1	○	○	○
	НАСАДКА ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ	2800084	1			
	ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ 4X10М	301002490	1	○	○	○
	НАСАДКА ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ ВРАЩ	46918	1	○	○	○
	ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ DN10 СОПЛО 06 20М	6401268	1			
	DRAIN NOZZLE	2800431	1	○	○	○
	ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ DN10 СОПЛО 06 10М	6401267	1			
	ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ DN10 СОПЛО 05 10М	6401265	1			
	ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ DN10 СОПЛО 05 20М	6401266	1			
	ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ 4X30М	301002492	1		○	○
	СОПЛО ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ	46921	1	○	○	○
	СОПЛО 3/8	2800894	1			
	Сопла Tornado с индикатором					
	СОПЛО TORNADO 0530	101119742	1			
	СОПЛО TORNADO 0370	101119737	1			●
	СОПЛО TORNADO 0350	101119736	1	●	●	
	КОЛПАЧОК СОПЛА	106402425	1	○	○	○
	СОПЛО TORNADO 0500	101119741	1			
	СОПЛО TORNADO 0400	101119738	1			
	Сопла PowerSpeed Vario					
	КОПЬЕ POWERSPEED VARIO PLUS 770 ИЗОГН. 0450	106403022	1			
	КОПЬЕ POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ИЗОГН. 0450	106403092	1			
	КОПЬЕ POWERSPEED VARIO PLUS 770 ИЗОГН. 0370	106403021	1	○	○	○
	КОПЬЕ POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ИЗОГН. 0370	106403091	1	○	○	○
КОПЬЕ POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ИЗОГН. 0500	106403093	1				
	Сопла TurboHammer					
	КОПЬЕ TURBOHAMMER PLUS 1125 ПРЯМОЕ 0500	106402291	1			
	КОПЬЕ TURBOHAMMER PLUS 1115 ПРЯМОЕ 0400	106403002	1	○	○	○
КОПЬЕ TURBOHAMMER PLUS 1125 ПРЯМОЕ 0550	106402292	1				
	Инжекторы и пеногенераторы					
	ИНЖЕКТОР С ФИКСИРОВАННОЙ ДОЗИРОВКОЙ	6401092	1	○	○	○
	ИНЖЕКТОР ПЕНЫ БАЙПАС НЕРЖ	6401243	1	○	○	○
	КОПЬЕ ДЛЯ ПЕННОЙ ЧИСТКИ 600 ММ	6404368	1	○	○	○
	ИНЖЕКТОР НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ	6401246	1	○	○	○
	ИНЖЕКТОР НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ	6401247	1	○	○	○
КОПЬЕ ДЛЯ ПЕННОЙ ЧИСТКИ 1200 ММ	6404369	1	○	○	○	

Прочные и мощные АД с автономным приводом

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 5-50 PE	POSEIDON 5-51 PE PLUS	POSEIDON 5-59 PE
	ИНЖЕКТОР ПЕНЫ	6401244	1	○	○	○
	ИНЖЕКТОР WARRIOR/30CA	6410879	1	○	○	○
	ИНЖЕКТОР ПЕНЫ БАЙПАС	6401242	1	○	○	○
	ИНЖЕКТОР ПЕНЫ ДЛЯ АГРЕСС. СРЕДСТВ	6401245	1	○	○	○
	Сопла Tornado 3000					
	КОПЬЕ TORNADO PLUS 1000 БЕЗ СОПЛА	106403011	1	○	○	○
	КОПЬЕ TORNADO PLUS 2080 БЕЗ СОПЛА	106403012	1	○	○	○
	КОПЬЕ TORNADO PLUS 630 ПРЯМОЕ БЕЗ СОПЛА	106403013	1	○	○	○
	КОПЬЕ TORNADO PLUS 1120 БЕЗ СОПЛА	106403010	1	○	○	○
	Адаптеры					
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ERGO 3000	106402075	1	○	○	○
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	66160	1	○	○	○
	БЫСТРОЕ СОЕДИНЕНИЕ	1602945	1	○	○	○
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НИППЕЛЬ	1600493	1	○	○	○
	ПЕРЕХОДНИК НА ШЛАНГ	6401067	1	○	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА 3/4	61369	1	○	○	●
	НИППЕЛЬ ДЛЯ БЫСТРОРАЗЪЕМНОГО СОЕДИНЕНИЯ	1600659	1	○	○	○
	СОЕДИНИТЕЛЬ GARDENA 3/4	1608629	1	○	○	○
	ПЕРЕХОДНИК KEW	66161	1	○	○	○
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НИППЕЛЬ 01К	1604669	1	○	○	○
	СОЕДИНИТЕЛЬ GARDENA	32541	1	●	●	○
	КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЙ ERGO	101119496	1	●	●	●
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НИППЕЛЬ 03К	1603101	1	○	○	○
	ПЕРЕХОДНИК KEW	66162	0	○	○	○
	Сопла FlexoPower					
	КОПЬЕ FLEXOPOWER PLUS 87CM БЕЗ СОПЛА	106402282	1	●	●	●
	КОПЬЕ FLEXOPOWER PLUS 92CM БЕЗ СОПЛА	106402281	1	○	○	○
	КОПЬЕ FLEXOPOWER PLUS 104CM БЕЗ СОПЛА	106402280	1	○	○	○
	Шланг, Высокое давление					
	ШЛАНГ ВД 3/8	6101766	1	○	○	○
	ШЛАНГ НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДОВ 30М	1402015	1	○	○	○
	ШЛАНГ В СБОРЕ 50 М	1402759	1	○	○	○
	ШЛАНГ 20М DN-10	1402072	1	○	○	○
	ШЛАНГ ВД НЕ ОСТАВЛ. СЛЕДОВ	6101767	1	○	○	○
	ШЛАНГ 3/8 1М	1402916	1	○	○	○
	ШЛАНГ ВД 15 М ЧЕРНЫЙ 3/8	1402064	1	○	○	○
	ШЛАНГ ВД 15М DN8	301001100	1	○	○	○


Прочные и мощные АВД с автономным приводом

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 5-50 PE	POSEIDON 5-51 PE PLUS	POSEIDON 5-59 PE
	ШЛАНГ НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДОВ 15М	1401983	1	○	○	○
	ШЛАНГ 30М	1402098	1	○	○	○
	ШЛАНГ ВД 15М	6528613	1		○	○
	ШЛАНГ НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДОВ 20М	1401991	1	○	○	○
	ШЛАНГ 3/8 2М	1402924	1	○	○	○
	ШЛАНГ 25М ЧЕРНЫЙ 3/8	1402080	1	○	○	○
	ШЛАНГ 3/8 5М	1402940	1	○	○	○
	ШЛАНГ ВД (DN8) 10М	1405569	1	○	○	○
	ШЛАНГ 3/8 3М	1402932	1	○	○	○
	ШЛАНГ 20М 1W	1405666	1	○	○	○
	ШЛАНГ ВД 20М DN8	301001101	1	○	○	○
	ШЛАНГ ВД 10М DN6	301002275	1	●	●	●
	ШЛАНГ ВД 10М DN8	101405770	1	○	○	○
	ШЛАНГ НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДОВ 25М	1402007	1	○	○	○
	ШЛАНГ ВД 15 М 2 ОПЛЕТКИ DN12	4810213	0	○	○	○
	"ШЛАНГ ВД 20 М 2 ОПЛЕТКИ ? 1/2"" DN12"	4810214	0	○	○	○
	Другое					
	СИСТЕМА ДЛЯ СБОРА ВОДЫ 065	6402017	1	○	○	○
	СИСТЕМА ДЛЯ СБОРА ВОДЫ 05 N	6402018	1			
	Сопла Universal					
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 1080 БЕЗ НАСАДКИ ИЗОГН.	106403035	1	○	○	○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 2060 БЕЗ НАСАДКИ ПРЯМАЯ	106403030	1	○	○	○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 1230 BEND БЕЗ НАСАДКИ ИЗОГН.	106403034	1	○	○	○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 1080 БЕЗ НАСАДКИ ПРЯМАЯ	106403033	1	○	○	○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 650 БЕЗ НАСАДКИ ПРЯМАЯ	106403032	1	○	○	○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 940 БЕЗ НАСАДКИ ИЗОГН. КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 1560 БЕЗ НАСАДКИ ПРЯМАЯ	106403036 106403031	1 1	○ ○	○ ○	○ ○
	Сопло TurboHammer					
	СОПЛО TURBO HAMMER 0350 W12	49283	1	○	○	
	СОПЛО TURBO HAMMER W12 0400	65437	1			
	Оборудование для химраствора					
	РАСПЫЛИТЕЛЬ ПЕНЫ 2 Л С ДОЗИРОВКОЙ 1-10 МАХ 17 Л/М	106408160	1	○	○	○
	РАСПЫЛИТЕЛЬ ПЕНЫ 1 Л БЕЗ ДОЗИРОВКИ МАХ 10 Л/М	106408159	1	○	○	○
	Специальные сопла					
	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОЙКИ ДНИЩА АВТО	6400036	1	○	○	○
	КОПЬЕ ДЛЯ ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ	6401193	1	○	○	○
	УНИВЕРСАЛЬНОЕ КОПЬЕ	6402016	1	○	○	○




Прочные и мощные АВД с автономным приводом

Accessories	Ref. no.	Min. required	POSEIDON 5-50 PE	POSEIDON 5-51 PE PLUS	POSEIDON 5-59 PE
 Шланги и соединения					
РЕМКОМПЛЕКТ (ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ)	101119499	1	○	○	○
ШЛАНГ ДЛЯ ВОДЫ ПО МЕТРУ	6465	1	○	○	○
КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ	1801075	0	○	○	○
 Щетки, Промывки					
МОЮЩАЯ ЩЕТКА ДЛИННАЯ	6400087	1	○	○	○
ЩЕТКА ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ	14202	1	○	○	○
МОЮЩАЯ ЩЕТКА КОРОТКАЯ	6400088	1	○	○	○
ВСТАВКА ЩЕТКИ	10356	1	○	○	○
 Фильтры, аппараты давления					
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ	1604461	1	○	○	○
ВСАСЫВАЮЩИЙ ФИЛЬТР С ОБР. КЛАПАНОМ	61256	1	○	○	○
ВСАСЫВАЮЩИЙ ФИЛЬТР С НИЖН. КЛАПАНОМ	6400000	1	○	○	○
СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ ФИЛЬТР	1104041	1	○	○	○
ФИЛЬТР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 3/4 50МК	301000173	1	○	○	○
 Короткие удлинительные насадки					
КОПЬЕ КОРОТКОЕ ДВОЙНОЕ БЕЗ СОПЛА	106402150	1	○	○	○
НАСАДКА FLEXOPOWER БЕЗ СОПЛА L=1	106402152	1	○	○	○
УДЛИНИТЕЛЬ	106402151	1	○	○	○
 Сопла для аппаратов высокого давления					
СОПЛО ДЛЯ БОЛЬШИХ РАССТОЯНИЙ	2802696	1			
 Распылители					
ПИСТОЛЕТ ERGO 2000	106403122	1	●	●	●
РЕМКОМПЛЕКТ ШАРН. СОЕДИНЕНИЯ	101119484	1	○	○	○
РУКОЯТКА БОКОВАЯ	106402110	1	○	○	○
 Специальные насадки					
ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК СОПЛА	18430	1	○	○	○
 Уборка поверхностей - Вращательная					
НАСАДКА HYDROSCRUB P300P	106403155	0			
НАСАДКА HYDROSCRUB P300H	106403156	0			
 Щетки, Вращающиеся					
ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЩЕТКА 80СМ	6400018	0			
ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЩЕТКА 170СМ	6400019	0			○
ЩЕТКА С НАТ. ЩЕТИНОЙ ОЧ. МЯГКАЯ	6401431	0			○
ЩЕТКА С НАТ. ЩЕТИНОЙ МЯГКАЯ	6401430	0			○
ЖЕСТКАЯ ЩЕТКА С НЕЙЛОН. ЩЕТИНОЙ	6401432	0			○






Прочные и мощные АВД с автономным приводом

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 5-50 PE	POSEIDON 5-51 PE PLUS	POSEIDON 5-59 PE
	Катушки для шлангов					
	КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА	6400170	0	○	○	○



● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 5-64 PE PLUS	POSEIDON 7-61 PE PLUS
	Абразивная обработка				
	СОПЛО ИЗ КАРБИДА БОРА	6400379	1	○	○
	НАСАДКА С РЕЗ. СОПЛОМ	6401365	1		○
	НАСАДКА ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ 06	6401192	1	○	
	НАСАДКА В СБОРЕ С СОПЛОМ	6401362	1	○	○
	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕСКОСТР.С ШЛАНГОМ	301112493	1	○	
	VSB 300 S	6400375	1	○	○
	СРЕДСТВО ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ЧИСТКИ 25КГ	8379	1	○	○
	НАСАДКА В СБОРЕ С РЕЗ. СОПЛОМ	6401364	1	○	○
	РЕЗ. СОПЛО 10 ШТ	6402317	1	○	○
	СРЕДСТВО ДЛЯ МЯГКОЙ ОЧИСТКИ АРМЕХ 25КГ	5218617	1	○	○
	КОПЬЕ KEW ДЛЯ МЯГКОЙ ОБРАБОТКИ 05	6401233	1	○	○
	ИНЖЕКТОР С НАСАДКОЙ	6400382	1		
	КОПЬЕ KEW ДЛЯ МЯГКОЙ ОБРАБОТКИ	6401234	1		
	Чистка труб				
	ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ 4X20М	301002491	1	○	
	НАСАДКА ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ	2800084	1		○
	ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ 4X10М	301002490	1	○	
	НАСАДКА ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ ВРАЩ	46918	1	○	○
	ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ DN10 СОПЛО 06 20М	6401268	1		○
	DRAIN NOZZLE	2800431	1	○	○
	ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ DN10 СОПЛО 06 10М	6401267	1		○
	ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ DN10 СОПЛО 05 10М	6401265	1		○
	ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ DN10 СОПЛО 05 20М	6401266	1		○
	ШЛАНГ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ 4X30М	301002492	1	○	
	СОПЛО ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ	46921	1	○	○
	СОПЛО 3/8	2800894	1		○
		Сопла Tornado с индикатором			
СОПЛО TORNADO 0530		101119742	1		
СОПЛО TORNADO 0370		101119737	1		
СОПЛО TORNADO 0350		101119736	1		
КОЛПАЧОК СОПЛА		106402425	1	○	









Прочные и мощные АД с автономным приводом

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 5-64 PE PLUS	POSEIDON 7-61 PE PLUS
	СОПЛО TORNADO 0500	101119741	1		•
	СОПЛО TORNADO 0400	101119738	1	•	
	Сопла PowerSpeed Vario				
	КОПЬЕ POWERSPEED VARIO PLUS 770 ИЗОГН. 0450	106403022	1	○	
	КОПЬЕ POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ИЗОГН. 0450	106403092	1	○	
	КОПЬЕ POWERSPEED VARIO PLUS 770 ИЗОГН. 0370	106403021	1		
	КОПЬЕ POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ИЗОГН. 0370	106403091	1		
	КОПЬЕ POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ИЗОГН. 0500	106403093	1		○
	Сопла TurboHammer				
	КОПЬЕ TURBOHAMMER PLUS 1125 ПРЯМОЕ 0500	106402291	1		○
	КОПЬЕ TURBOHAMMER PLUS 1115 ПРЯМОЕ 0400	106403002	1	○	
	КОПЬЕ TURBOHAMMER PLUS 1125 ПРЯМОЕ 0550	106402292	1		
	Инжекторы и пеногенераторы				
	ИНЖЕКТОР С ФИКСИРОВАННОЙ ДОЗИРОВКОЙ	6401092	1	○	○
	ИНЖЕКТОР ПЕНЫ БАЙПАС НЕРЖ	6401243	1	○	○
	КОПЬЕ ДЛЯ ПЕННОЙ ЧИСТКИ 600 ММ	6404368	1	○	○
	ИНЖЕКТОР НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ	6401246	1	○	○
	ИНЖЕКТОР НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ	6401247	1	○	○
	КОПЬЕ ДЛЯ ПЕННОЙ ЧИСТКИ 1200 ММ	6404369	1	○	○
	ИНЖЕКТОР ПЕНЫ	6401244	1	○	○
	ИНЖЕКТОР WARRIOR/30СА	6410879	1	○	○
	ИНЖЕКТОР ПЕНЫ БАЙПАС	6401242	1	○	○
	ИНЖЕКТОР ПЕНЫ ДЛЯ АГРЕСС. СРЕДСТВ	6401245	1	○	
	Сопла Tornado 3000				
	КОПЬЕ TORNADO PLUS 1000 БЕЗ СОПЛА	106403011	1	•	•
	КОПЬЕ TORNADO PLUS 2080 БЕЗ СОПЛА	106403012	1	○	○
	КОПЬЕ TORNADO PLUS 630 ПРЯМОЕ БЕЗ СОПЛА	106403013	1	○	○
	КОПЬЕ TORNADO PLUS 1120 БЕЗ СОПЛА	106403010	1	○	○
	Адаптеры				
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ERGO 3000	106402075	1	○	○
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	66160	1	○	○
	БЫСТРОЕ СОЕДИНЕНИЕ	1602945	1	○	○
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НИППЕЛЬ	1600493	1	○	○
	ПЕРЕХОДНИК НА ШЛАНГ	6401067	1	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА 3/4	61369	1	•	•
	НИППЕЛЬ ДЛЯ БЫСТРОРАЗЪЕМНОГО СОЕДИНЕНИЯ	1600659	1	○	○
СОЕДИНИТЕЛЬ GARDENA 3/4	1608629	1	○	○	








Прочные и мощные АВД с автономным приводом

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 5-64 PE PLUS	POSEIDON 7-61 PE PLUS
	ПЕРЕХОДНИК KEW	66161	1	○	○
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НИППЕЛЬ 01К	1604669	1	○	○
	СОЕДИНИТЕЛЬ GARDENA	32541	1	○	○
	КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЙ ERGO	101119496	1	●	●
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НИППЕЛЬ 03К	1603101	1	○	○
	ПЕРЕХОДНИК KEW	66162	0	○	○
	Сопла FlexoPower				
	КОПЬЕ FLEXOPOWER PLUS 87CM БЕЗ СОПЛА	106402282	1	○	○
	КОПЬЕ FLEXOPOWER PLUS 92CM БЕЗ СОПЛА	106402281	1	○	○
	КОПЬЕ FLEXOPOWER PLUS 104CM БЕЗ СОПЛА	106402280	1	○	○
	Шланг, Высокое давление				
	ШЛАНГ ВД 3/8	6101766	1	○	○
	ШЛАНГ НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДОВ 30М	1402015	1	○	○
	ШЛАНГ В СБОРЕ 50 М	1402759	1	○	○
	ШЛАНГ 20М DN-10	1402072	1	○	○
	ШЛАНГ ВД НЕ ОСТАВЛ. СЛЕДОВ	6101767	1	○	○
	ШЛАНГ 3/8 1М	1402916	1	○	○
	ШЛАНГ ВД 15 М ЧЕРНЫЙ 3/8	1402064	1	○	○
	ШЛАНГ ВД 15М DN8	301001100	1	○	○
	ШЛАНГ НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДОВ 15М	1401983	1	○	○
	ШЛАНГ 30М	1402098	1	○	○
	ШЛАНГ ВД 15М	6528613	1	○	○
	ШЛАНГ НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДОВ 20М	1401991	1	○	○
	ШЛАНГ 3/8 2М	1402924	1	○	○
	ШЛАНГ 25М ЧЕРНЫЙ 3/8	1402080	1	○	○
	ШЛАНГ 3/8 5М	1402940	1	○	○
	ШЛАНГ ВД (DN8) 10М	1405569	1	○	○
	ШЛАНГ 3/8 3М	1402932	1	○	○
	ШЛАНГ 20М 1W	1405666	1	○	○
	ШЛАНГ ВД 20М DN8	301001101	1	○	○
	ШЛАНГ ВД 10М DN6	301002275	1	●	○
	ШЛАНГ ВД 10М DN8	101405770	1	○	●
	ШЛАНГ НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДОВ 25М	1402007	1	○	○
	ШЛАНГ ВД 15 М 2 ОПЛЕТКИ DN12	4810213	0	○	○
	"ШЛАНГ ВД 20 М 2 ОПЛЕТКИ ? 1/2"" DN12"	4810214	0	○	○

Прочные и мощные АВД с автономным приводом

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 5-64 PE PLUS	POSEIDON 7-61 PE PLUS
	Другое				
	СИСТЕМА ДЛЯ СБОРА ВОДЫ 065	6402017	1	○	○
	СИСТЕМА ДЛЯ СБОРА ВОДЫ 05 N	6402018	1		○
	Сопла Universal				
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 1080 БЕЗ НАСАДКИ ИЗОГН.	106403035	1	○	○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 2060 БЕЗ НАСАДКИ ПРЯМАЯ	106403030	1	○	○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 1230 BEND БЕЗ НАСАДКИ ИЗОГН.	106403034	1	○	○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 1080 БЕЗ НАСАДКИ ПРЯМАЯ	106403033	1	○	○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 650 БЕЗ НАСАДКИ ПРЯМАЯ	106403032	1	○	○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 940 БЕЗ НАСАДКИ ИЗОГН.	106403036	1	○	○
	КОПЬЕ UNIVERSAL PLUS 1560 БЕЗ НАСАДКИ ПРЯМАЯ	106403031	1	○	○
	Сопло TurboHammer				
	СОПЛО TURBO HAMMER 0350 W12	49283	1		
	СОПЛО TURBO HAMMER W12 0400	65437	1	○	
	Оборудование для химраствора				
	РАСПЫЛИТЕЛЬ ПЕНЫ 2 Л С ДОЗИРОВКОЙ 1-10 МАХ 17 Л/М	106408160	1	○	○
	РАСПЫЛИТЕЛЬ ПЕНЫ 1 Л БЕЗ ДОЗИРОВКИ МАХ 10 Л/М	106408159	1	○	
	Специальные сопла				
	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОЙКИ ДНИЩА АВТО	6400036	1	○	○
	КОПЬЕ ДЛЯ ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ	6401193	1	○	○
	УНИВЕРСАЛЬНОЕ КОПЬЕ	6402016	1	○	○
	Шланги и соединения				
	РЕМКОМПЛЕКТ (ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ)	101119499	1	○	○
	ШЛАНГ ДЛЯ ВОДЫ ПО МЕТРУ	6465	1	○	○
	КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ	1801075	0	○	○
	Щетки, Промывки				
	МОЮЩАЯ ЩЕТКА ДЛИННАЯ	6400087	1	○	○
	ЩЕТКА ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ	14202	1	○	○
	МОЮЩАЯ ЩЕТКА КОРОТКАЯ	6400088	1	○	○
	ВСТАВКА ЩЕТКИ	10356	1	○	○
	Фильтры, аппараты давления				
	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ	1604461	1	○	○
	ВСАСЫВАЮЩИЙ ФИЛЬТР С ОБР. КЛАПАНОМ	61256	1	○	○
	ВСАСЫВАЮЩИЙ ФИЛЬТР С НИЖН. КЛАПАНОМ	6400000	1	○	○
	СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ ФИЛЬТР	1104041	1	○	○
	ФИЛЬТР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 3/4 50МК	301000173	1	○	

Прочные и мощные АВД с автономным приводом

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 5-64 PE PLUS	POSEIDON 7-61 PE PLUS
	Короткие удлинительные насадки				
	КОПЬЕ КОРОТКОЕ ДВОЙНОЕ БЕЗ СОПЛА	106402150	1	○	○
	НАСАДКА FLEXOPOWER БЕЗ СОПЛА L=1	106402152	1	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬ	106402151	1	○	○
	Сопла для аппаратов высокого давления				
	СОПЛО ДЛЯ БОЛЬШИХ РАССТОЯНИЙ	2802696	1	○	○
	Распылители				
	ПИСТОЛЕТ ERGO 2000	106403122	1	●	●
	РЕМКОМПЛЕКТ ШАРН. СОЕДИНЕНИЯ	101119484	1	○	○
	РУКОЯТКА БОКОВАЯ	106402110	1	○	○
	Специальные насадки				
	ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК СОПЛА	18430	1	○	○
	Уборка поверхностей - Вращательная				
	НАСАДКА HYDROSCRUB P300P	106403155	0		
	НАСАДКА HYDROSCRUB P300H	106403156	0		
	Щетки , Вращающиеся				
	ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЩЕТКА 80СМ	6400018	0	○	○
	ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЩЕТКА 170СМ	6400019	0	○	○
	ЩЕТКА С НАТ. ЩЕТИНОЙ ОЧ. МЯГКАЯ	6401431	0	○	○
	ЩЕТКА С НАТ. ЩЕТИНОЙ МЯГКАЯ	6401430	0	○	○
	ЖЕСТКАЯ ЩЕТКА С НЕЙЛОН. ЩЕТИНОЙ	6401432	0	○	○
	Катушки для шлангов				
	КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА	6400170	0	○	○