


## SRS 2 – ТРЕЩОТКА 24 ЗУБЦА С БЫСТРЫМ СБРОСОМ.

### Особенности и характеристики:

- Целнометаллическая трещотка.
- Хромованадиевая сталь со специальным покрытием.
- Отвечает стандартам DIN, ANSI, BS.




Модель №	Привод	Габариты, мм	
		D	L
SRS 2100	1/4"	26.0	140
SRS 2150	3/8"	35.0	200
SRS 2250	1/2"	47.0	263

## SRS 3 – ТРЕЩОТКА 32 ЗУБЦА.

### Особенности и характеристики:

- Целнометаллическая трещотка.
- Хромованадиевая сталь со специальным покрытием.
- Отвечает стандартам DIN, ANSI, BS.



Модель №	Привод	Габариты, мм	
		D	L
SRS 3100	1/4"	26.0	125
SRS 3150	3/8"	28.0	200
SRS 3250	1/2"	36.5	260


## SRS 33 – ТРЕЩОТКА 24 ЗУБЦА.

### Особенности и характеристики:

- Целнометаллическая трещотка.
- Хромованадиевая сталь со специальным покрытием.
- Отвечает стандартам DIN, ANSI, BS.



Модель №	Привод	Длина, мм	Быстрый сброс
SRS 3321	3/4"	500	нет
SRS 3322	3/4"	500	есть



## RFA – ТРЕЩОТКА С ДВУМЯ ФИКСИРУЮЩИМИСЯ ШАРНИРАМИ 32 ЗУБЦА.

### Особенности и характеристики:

- Целнометаллическая трещотка
- Хромованадиевая сталь со специальным покрытием.
- Отвечает стандартам DIN, ANSI, BS.
- Угол поворота 180°



Модель №	Размер
RFA 10	1/4"
RFA 15	3/8"
RFA 25	1/2"

